1.0□□

□□□□□□□□□□□□□

1.□□□ABS□□;□□ABS□□□□□□□□□
2.□□□□□
3.Gap□50-60□□
4.Certificates□FCC□CE□ROHS
5.Overhead□□□□□□□□□

2.0□□□mm□

3.0□□□□

□□	□□	□□□□	□□□□□□□□	□□CUR /□/□□/ Init.Ress□A / VDC / W /□□□	MOQ□PCS□
NC-FPABS-5060	NC	ABS	50-60	0.5A / 100V / 10W /□200mΩ	1
NC-ABS-5060	NC	ABS	50-60	0.5A / 30V / 3W /□200mΩ	1